

АКТ

комплексного обследования на предмет технической укрепленности и обеспечения антитеррористической безопасности объекта

Объект Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос.Сокский муниципального района Иса克林ский Самарской области
Структурное подразделение «Детский сад Родничок»
(СП «Детский сад Родничок» ГБОУ СОШ пос.Сокский)

Адрес 446587, Самарская область, Иса克林ский район, пос.Сокский,
(наименование района, населенного пункта)
ул. Центральная, д. 4А, тел. 8(84654)33196
(наименование улицы, номер дома, номер телефона)

Принадлежность объекта Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации муниципального района Иса克林ский
Самарской области
(министерству, ведомству, частному лицу)

Категория объекта 4 категория

Комиссия в составе:

Председатель комиссии Первый заместитель Главы м. р. Иса克林ский Иванов А.П.

Члены комиссии

Представитель собственника
Британ Л.Л.-руководитель КУМИ администрации муниципального района Иса克林ский

УВО(ОВО) инженер НОВ и ЭИТСО и Б ОВО по Сергеевскому району филиала
(должность, фамилия и инициалы)

ФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области ст. л-т. полиции Сергеев Н.Н.
(должность, фамилия и инициалы)

Представители других организаций начальник Иса克林ского отдела образования Осипова Н.В.,
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

ст. инспектор ПНД О МВД России по Иса克林скому району ст. л-т. полиции Зияков АА.,
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

исполняющий обязанности директора МАУ Иса克林ский «ЦОСОР» Рачкин А.А.
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

В результате проверки установила

Характеристика объекта:

Здание ОО двухэтажное, кирпичное, площадью 688,6 кв.м., и вместимостью 50 воспитанников. Несущие стены 680 мм, стены лестничных пролетов – 380 мм, межкомнатные перегородки 120 мм, перекрытия – железобетонные плиты. Имеется подвал под всем зданием. В здание имеется 7 входов, в подвал – 4 входа.. Окна пластиковые, без решеток. Территория учреждения огорожена по всему периметру металлическим забором.. Въездные ворота сделаны из железного материала, запираются на замок. Объект находится в центре поселка, имеются асфальтированные подъездные пути. Интенсивность движения транспорта – низ-

кая.. С западной стороны на расстоянии 25 метров – частные домовладения. Через дорогу-жилые дома, с левой стороны находится Сельский дом культуры .

Наличие на объекте:

охраны Штатные сотрудники (уборщик служебных и производственных помещений в дневное время и сторож в ночное время).

(Полиция, вневедомственная и ведомственная охрана, ЧОП, сторожа в штате организации, название охранной организации, телефон контакта, количество постов, численность, режим работы, наличие оружия, спецсредств)

охранно-пожарной сигнализации Оборудована система дублирования сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта – «Тандем-2М» с выводом в ПСЧ № 18 Противопожарной службы Самарской области. тел. 8(84654)21891, 01

(наличие, исправность ОПС, куда выведена, что именно охраняется ОПС)

КТС.КЭВП КЭВП – мобильный телефон, прямая связь с ОВО по Сергиевскому району - Филиалом ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Самарской области» Тел. 8(84655) 23272. Находится на вахте, носимая.

(наличие, исправность, куда выведена, где установлена, носимая, стационарная)

видеонаблюдения Видеонаблюдение не установлено

контрольно-пропускного режима Ведется учет посетителей с отметкой времени и цели визита

журнале регистрации посетителей.

(наличие, чем регламентируется, наличие пропусков, карточек)

системы ограничения доступа, (СКУД) нет

(наличие, исправность, где установлен)

инженерно-технических сооружений, обеспечивающих защиту от несанкционированного проникновения на объект посторонних лиц в транспортных средствах

КПП на въезде отсутствует, двое металлических въездных ворот, две металлические калитки.

Въездные ворота и калитки сделаны из железного материала, запираются на замок.

(наличие КПП.. заградительных устройств, противотаранных сооружений и т.п.)

периметрального ограждения Территория учреждения огорожена по всему периметру металлическим забором, высота-1,5м.

ГГОЗА отсутствует.

(материал, высота, целостность, наличие ЕГОЗЫ, прочее)

освещения по периметру Имеется, исправно.

(наличие, исправность)

системы громкоговорящего оповещения Имеется, исправно.

(наличие, исправность)

оснащение аппаратов телефонной связи устройством автоматического определения номера
Стационарные телефоны с АОН находятся в кабинете на первом этаже .

инструктажа персонала объекта Инструктаж проводится с периодичностью 2 раза в год с отметкой в журналах по антитеррористической защищенности и гражданской обороне

(по действиям в чрезвычайной обстановке, на предмет антитеррористической безопасности, периодичность проведения, где отмечается)

наличие средств связи, обеспечивающих своевременное информирование правоохранительных органов о возможных признаках террористической угрозы

Имеется 1 стационарный телефон, номера телефонов экстренных служб размещены на стенде «Антитеррор» при входе в ДОУ

(наличие номеров телефонов экстренных служб, полиции, ФСБ, МЧС, службы спасения.)

ежедневного обхода прилегающей территории Проводится 2 раза в день – дежурным сторожем и уборщиком служебных и производственных помещений с отметкой в журналах

«Ежедневного осмотра здания и территории школы» и «Приема-сдачи дежурства»

(наличие инструкции, где отмечаются результаты обхода, на кого возложен, кто контролирует)

проверка персональных данных при трудоустройстве осуществляется
(осуществляется или нет)

обязательное информирование правоохранительных органов внутренних дел о сдаче помещений или территории объекта в аренду, а также о предстоящих на объекте ремонтно-строительных работ с привлечением сторонних граждан и организаций информируется

(информируется ОВД или нет.)

привлечение к ремонтно-строительным работам на объекте, организаций имеющих лицензию на осуществление данного вида деятельности и граждан, имеющих регистрацию Привлекаются, проверяются через ОВД

(привлекаются или нет, проверяются через ОВД или нет.)

средства наглядной агитации по мерам антитеррористической угрозы имеются
(наличие, отсутствие)

паспорта антитеррористической защищенности имеются
(наличие, отсутствие)

Выводы комиссии: о состоянии охраны объекта и его антитеррористической безопасности на предмет соответствия минимальным обязательным требованиям по обеспечению антитеррористической защищенности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №

соответствует предъявляемым требованиям к объектам 4 категории

(соответствует предъявляемым требованиям, не соответствует предъявляемым требованиям)

Рекомендации межведомственной комиссии: *КТС с использованием сотового телефона перевести на использование стационарного объектового оборудования или с использованием защищенного обеспечения мобильных КТС.*

Председатель комиссии:

Иванов А.П.

Члены комиссии:

Осипова Н.В.

Сергеев Н.Н.

Зияков А.А.

Рачкин А.А.

Представитель проверяемого объекта
Директор школы

Л.И.Аникина

2022 г.

